

## 鴨沂会館の感染症防止対策

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い鴨沂会館は3ヶ月間の休館を余儀なくされておりましたが、6月8日からの再開にあたり下記のような感染症防止対策を実施しました。

1. 感染防止事業、
  - 体温計、消毒液、飛沫防止アクリル板、マスクなどの確保
  - 体温測定サーマルカメラの設置
2. 業務再開に伴う環境整備事業
  - 施設内の特別清掃
  - 設備点検、換気用窓網戸の設置と手洗い場の整備

本事業は、令和2年度文化芸術振興費補助金（文化施設の感染症防止対策事業）の感染防止事業と業務再開に伴う環境整備事業の対象として認定され、補助対象経費1,435,437円の2分の1の補助金716,000円の交付が決定されています。

### 1. 体温測定サーマルカメラの設置（玄関ホール）

玄関ホールに体温測定サーマルカメラを設置しました。（6ヶ月のレンタル）  
マスクを着用していない場合、自動的にマスク着用を促す音声アナウンスが流れます。  
体温が37.3度以上の場合も、発熱があることを伝えるアナウンスがされます。



玄関ホール 事務所前に設置



## 2. 全館の特別清掃

3日間にわたり、業者による会館全体の特別清掃を行いました。

### ▶ 床清掃

貸室及び事務室は洗剤による洗浄の後、ワックス掛け。廊下は洗剤による洗浄。新館1階の談話室の床はカーペット敷きでしたが、こちらも洗剤による洗浄を行いました。特に談話室のカーペットは長らくこういった洗浄をしていなかった為、洗浄後の廃液が真っ黒だったと報告を受けました。また、畳は洗剤で拭き清掃、新館和室の押し入れや本館3階の和室天袋等も清掃されました。



101室 床清掃



301室 床ワックス掛け



新館1階 廊下 洗剤洗浄



新館談話室 清掃後



新館ホール ワックス掛けで美しく



本館3階 天袋の清掃

## ▶ 天井・壁面清掃

普段掃除しない天井や壁面の埃を払い、高所の窓や窓の外も薬品洗浄によりきれいに磨かれました。階段ホールや談話室などの額面の塵をはらい除菌剤で拭き上げられました。



201室 窓清掃の様子



201室 壁面清掃の様子




202室 壁面清掃の様子



102室 窓枠清掃の様子




301室 天井清掃の様子



事務室の窓(外側)清掃



階段踊り場の窓清掃



美しくなった額



埃がはらわれて、きれいになった新館和室の欄間

## ▶ 備品の除菌 椅子・テーブルなど

椅子やテーブルなどの備品は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム溶液などで、拭き上げられ、除菌されました。



201室 テーブルの拭掃除

## ▶ エアコンの分解洗浄清掃

埃やカビが除かれ、排出される空気がきれいになり、冷暖房の効率アップされました。



101室 エアコンパーツ取り外し



清掃の為、分解



新館ホールのエアコン洗浄



事務室のエアコン洗浄



洗浄後の廃液